


DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Título da Análise:

Nome do eixo X:

Nome do eixo Y:

PERÍODO	Eixo X	Eixo Y
JANEIRO	1	2
FEVEREIRO	2	2
MARÇO	2	1
ABRIL	3	2
MAIO	4	5
JUNHO	5	5
JULHO	5	3
AGOSTO	6	1



r: Coeficiente de correlação Linear

0,32778

Quanto maior o valor de "r", mais forte a associação

r	Definição
0.00 a 0.19	Uma correlação bem fraca
0.20 a 0.39	Uma correlação fraca
0.40 a 0.69	Uma correlação moderada
0.70 a 0,89	Uma correlação forte
0.90 a 1.00	Uma correlação muito forte